

Прибор приемно-контрольный пожарный «Лунь-9Т»

Лист изменений

Версия прошивки 49.

- Улучшена работа отчетов по голосовому каналу

Версия прошивки 50.

- Улучшена стабильность перезапусков модемов Quectel M72.

Версия прошивки 55.

- Для зон, на которые действует функция «обхода» изменен алгоритм работы: теперь перед повторной постановкой под охрану с нарушенными зонами такие зоны должны быть перед этим восстановлены.

Версия прошивки 57 (Необходим Конфигуратор v.7.1.5 и Феникс-4 v.1.28.30).

- Добавлена возможность удаленного снятия с охраны по каналу GPRS.